



PDM

Neuerungen und Verbesserungen für SolidWorks® Anwender mit der SmarTeam Version V5R19 SP5

Performance

Im Zusammenspiel von SolidWorks 2009 SP4.1 / SP5 und SmarTeam V5R19 kam es in der Vergangenheit zu Performance-Problemen.

Durch Analysen beider Entwicklungsteams sind Schwachstellen in SolidWorks® aufgefallen, die mit einem HotFix beseitigt wurden.

Für SolidWorks® steht mit der Nummer 524963 für SP4.1 und SP5 dieses Hotfix zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie – falls Sie es benötigen – Ihren SolidWorks® Partner.

Aufbauend auf diesem SolidWorks® Hotfix gibt es für SmarTeam V5R19 SP5 das HF_13. Selbstverständlich stellen wir Ihnen dieses SmarTeam Hotfix gerne zur Verfügung. Eine kurze Mail an csons@datasolid.de reicht aus.

Austausch von Komponenten

Wurde über die SolidWorks® Funktion 'Komponente ersetzen' in Verbindung mit SmarTeam eine Komponente ersetzt, so wurde ein falscher Dateiname in dem SolidWorks® Dialog angezeigt.

Dieses Problem ist mit SolidWorks® 2009 SP5 behoben worden.